



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
GABINETE DO PREFEITO
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000 - Ramal 7004
99700-010 - Erechim - RS

Of. Gab. Pref. n.º 740/2017

Erechim/RS, 10 de outubro de 2017.

Exmo. Sr.

Ver. Alessandro Dal Zotto

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Rua Comandante Salomoni, nº 21 - Centro

CEP: 99.700-078 - Erechim - RS

Ementa: **Resposta do pedido de informação nº 061/2017**

Senhor Presidente:

Encaminhamos a Vossa Excelência as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, referente ao Pedido de Informação nº 61/2017, da Sessão Plenária Ordinária de 28 de setembro de 2017, de autoria da Vereadora Sandra Regina Picoli Ostrovski, que solicita informações sobre quais medidas serão adotadas para a resolução dos problemas de acesso e tráfego de veículos na entrada do Bairro Copas Verdes, Rua Sidney Guerra em frente a Indústria de Balas Peccin, e qual o prazo, visto que terão que ser tomadas providências emergenciais.

Sem mais para o momento, com votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Mun. Erechim/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
Praça da Bandeira, 354 - Centro
☎ (54) 3520-7000

Erechim, 05 de outubro de 2017

Ao
Gabinete do Prefeito

Ref. pedido de Informação nº 61/2017 – Câmara de Vereadores

Em resposta ao questionamento acerca das medidas que serão adotadas para a resolução dos problemas de acesso e tráfego de veículos na entrada do Bairro Copas Verdes, Rua Sidney Guerra, em frente a Indústria de Balas Peccin, e qual o prazo, visto que terão que ser tomadas medidas emergenciais, esclarecemos:

- O município tem atuado em diversos pontos de conflito viário na cidade, no sentido de minimizar riscos de acidentes.
- Em projetos viários não é recomendável fazer alterações em caráter precário, pois pode confundir motoristas e pedestres, aumentando riscos potenciais de acidentes.
- Neste sentido, no caso em tela, ressalta-se que o problema principal constatado é excesso de velocidade ao longo da Avenida Dr. Sidney Guerra, e não a carência de sinalização viária.
- Mesmo com a fiscalização, o problema citado é recorrente, e estudos estão em fase de elaboração no sentido de coibir o excesso de velocidade.
- A partir da definição técnica a ser adotada, serão feitas as adequações na via de modo a solucionar o problema.

Att,

Ivana Karine Aver
Secretária Adjunta

Secretaria de Obras Públicas e Habitação